




Original Folie	ähnlich Lieferanten-Nr.	76plus		88pro		QX Aufsatzkasten		IR-Reflex	ähnlich RAL
									
	9.3152.309 - 116700	<b>Streifen-Douglasie (76/WS   76/76)</b>							
	9.1192.301 - 116700	<b>Oregon 4 (39/WS   39/39)</b>							
	9.3149.308 - 116700	<b>Eiche rustikal (37/WS   37/37)</b>							
	9.3211.305 - 114800	<b>Irish Oak (10/WS   10/10)</b>							
	F470-3001-EXT	<b>Woodec Turner Oak Malt (TO/WS   TO/TO)</b>							
	02.20.81.000010 - 116700	<b>Schwarzbraun (80/WS   80/80)</b>							8022
	02.20.71.000009 - 808300	<b>Signalgrau glatt (50/WS   50/50)</b>							7004


 einseitig foliert	 beidseitig foliert
---	--

 Standardfolierung	 Sonderfolierung ca. 30 Tage längere Lieferzeit
 15 Tage längere Lieferzeit	 nicht lieferbar

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Folien erlauben größere Flügeldimensionen gegenüber Standardfarben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei glatten Folien leichte Kratzer und Verformungen deutlicher hervorgehoben werden.

Diese Gegebenheiten stellen keinen Reklamationsgrund dar. Eine Gewährleistung auf die Oberflächenbeschaffenheit ist ausgeschlossen.

Original Folie	ähnlich Lieferanten-Nr.	76plus		88pro		QX Aufsatzkasten		IR-Reflex	ähnlich RAL
		 	 	 	 	 	 		
	9.2052.389 - 116700	<b>Eiche dunkel FL-F1 (34/WS   34/34)</b>							
	02.20.61.000002 - 116700	<b>Moosgrün (53/WS   53/53)</b>							6005
	9.3214.307 - 119500	<b>Rustic Cherry (RC/WS   RC/RC)</b>							
	F436-6023 - SFTN matt	<b>Schwarzgrau SFTN matt (SM/WS   SM/SM)</b>							7021
	02.20.01.000002 - 504700	<b>Black Ulti matt (US/WS   US/US)</b>							9011
	F436-5037-TPRF	<b>Achatgrau (AI/WS   AI/93)</b>							7038

 einseitig foliert	 beidseitig foliert
---	--

 Standardfolierung	 Sonderfolierung ca. 30 Tage längere Lieferzeit
 15 Tage längere Lieferzeit	 nicht lieferbar

 Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Folien erlauben größere Flügeldimensionen gegenüber Standardfarben.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei glatten Folien leichte Kratzer und Verformungen deutlicher hervorgehoben werden.

Diese Gegebenheiten stellen keinen Reklamationsgrund dar. Eine Gewährleistung auf die Oberflächenbeschaffenheit ist ausgeschlossen.